

学校法人 森教育学園施設の耐震化への取組み状況（令和5年度4月現在）

建物名	建築年	建物区分	構造	階数	耐震診断	I s 値	耐震化予定(未使用化・取壊し含む)	耐震化の方法	備考
1号館	昭和 54年	校舎又は園舎	RC	4階	実施済	0.23	耐震化実施済	耐震補強	
1号館増築	昭和 60年	校舎又は園舎	RC	4階	未実施	－	－	耐震性あり	
東館	昭和 53年	校舎又は園舎	RC	3階	実施済	0.34	耐震化実施済	耐震補強	
2号館	昭和 51年	校舎又は園舎	SRC	3階	実施済	0.70	－	診断の結果耐震性あり	
3号館	平成 元年	校舎又は園舎	RC	3階	未実施	－	－	耐震性あり	
4号館	平成 7年	校舎又は園舎	RC	2階	未実施	－	－	耐震性あり	
5号館	昭和 53年	校舎又は園舎	SRC	3階	未実施	－	取壊し済	改築工事	R5.11完成予定
6号館	昭和 52年	校舎又は園舎	S	1階	実施済	0.14	耐震化予定	耐震補強	R6年度予定 ※
7号館	平成 29年	校舎又は園舎	SRC	4階	未実施	－	－	耐震性あり	
体育館	昭和 54年	屋体	SRC	2階	実施済	0.56	耐震化実施済	耐震補強	
食堂棟 (美術・技術家庭教室)	昭和 59年	校舎又は園舎	SRC	2階	未実施	－	－	耐震性あり	
野球部監督室	昭和 59年	その他	RC	1階	未実施	－	－	耐震性あり	
さくら寮	平成 18年	寄宿舍	SRC	3階	未実施	－	－	耐震性あり	
さくら寮ネクスト	平成 29年	寄宿舍	W	2階	未実施	－	－	耐震性あり	
さくら寮サテライト	令和 4年	寄宿舍	S	2階	未実施	－	－	耐震性あり	
瀬戸内占春寮	平成 29年	寄宿舍	S	2階	未実施	－	－	耐震性あり	

※ 6号館の耐震化状況

- ①建物名・・・6号館 ②建築年・・・昭和52年建築 ③構造・・・鉄骨構造 ④階数・・・1階建 ⑤耐震診断の有無・・・令和4年(12月)実施済 ⑥Is値・・・0.14
 ⑦耐震化予定時期・・・令和6年度実施予定 ⑧対応方針・・・耐震補強・改修