





立体マスクの作り方





① ^{かたがみ}型紙に ^{さゆう}そって ^{さゆう}左右の ^かパーツ ^{まい}各 ^{ごうけい}2枚 ^{まい}(合計 ^き4枚) を切る。

② ^{さゆう}左右の ^{ちゆうしんがわ}パーツの ^ぬ中心側 ^ぬを縫 ^あい ^き合わせ、 ^きカーブ ^こに ^こ切り込み ^いを入れて ^{ひら}開き ^{かたち}形 ^{ととの}を整える。




③ ^{なか}中 ^{おもて}表 ^あに ^{じょうげ}合わせて ^ぶ上下部 ^ぬを縫 ^うう。

④ ^{おもて}表 ^{かえ}に ^{じょうげ}返し、 ^{じょうげ}上下 ^にに ^{ステッチ}ステッチ ^をを ^かかける。



⑤ ^{おもて}表 ^{ぬの}布 ^{りょうたん}の ^み両端 ^おを ^{うち}三つ折 ^りりで ^{うち}内 ^{がわ}側 ^ににお ^りり ^{ステッチ}ステッチ ^をを ^かかける。

⑥ ^{なが}長 ^{ちようせつ}さを ^{とお}調節 ^{とお}して ^{とお}ゴム ^をを通 ^なす。 ^な結び ^め目は ^{なか}マスク ^のの中 ^にに ^ししまう。



【立体マスクの型紙】



表地用

裏地用



完成図

A 4で印刷してください。
使用者に応じ大きさを微調整してください。